

## **Lyd i garnityr PMLN 5727 og 5728:**

I forbindelse med oppdatering av terminaler, har vi oppdaget at det er en feil ved tilkobling av øreplugg PMLN5727 og 5728. Feilen er at det ikke kommer lyd i øret ved call-out. Dette løses ved å velge et annet garnityr i menyen på terminalen:

Trykk Meny – Oppsett – Tilbehørøpp. – CORE RSM/PHF – PMMN4075.

Nå kommer det call-out lyd i øret som forutsatt!

Er det annet garnityr som har samme utfordring, eller andre tips Dere vet om, så send en beskjed til 110-Innlandet 😊